

2020年度 安全パトロール結果報告

■ はじめに

コロナ禍の中、例年通りの安全パトロールを実施出来ました。

感染対策等の状況確認も含め「安全」「品質」「環境」「情報」の4項目についてチェック、指導した結果を取りまとめました。

■ 実施結果

1、実施件数と不適合発生率

	2016	2017	2018	2019	2020
パトロール件数	69	131	158	140	104
不適合件数	15	31	32	24	25
発生率	22	24	20	17	24

2、指摘事項

	2016	2017	2018	2019	2020
安全項目	15	33	34	32	30
品質項目	17	24	27	16	17
環境項目	-	9	4	1	4
情報項目	1	0	2	3	1
計	33	66	67	52	52

■ 主な指摘事項

【安全項目】

- 交通安全の確保対応不足 = 3 件
(交通安全スローガンの貼付け)
- 安全活動の未実施 = 6 件
(新規入場教育、安全訓練、安全協議会)
- 電気機械器具の使用前点検未実施 = 3 件
- 高所作業時の使用前点検未実施 = 4 件
- 車両系建設機械の作業において作業計画書未作成 = 3 件

【品質項目】

- 施工計画書の不備 = 5 件 (昨年 5 件)
- 施工体制台帳の不備 = 4 件 (昨年 3 件)
- 工事施工社内基準の最新版の常備無し = 3 件

【環境項目】

- 産業廃棄物処理の不備 = 4 件
(契約書の不備、産廃置場の未表示、運搬時の車両未表示等)

【情報項目】

- 機密情報を社外へ持ち出している = 1 件

■ 優良事例

各現場においての安全対策や様々な工夫が行われているものが多数ありますので事例として紹介します。

優良事例 1

コロナ感染対策として、体温を測定し結果を記録。



優良事例 2

マンホール昇降用にセーフティーブロックを使用し
墜落防止対策



優良事例 3

雨天時のテント準備



優良事例 4

無災害記録を現場に掲示

